

## **Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für überbetriebliche Kurse**

---

- Arbeitskleider Klasse 3 gemäss SN EN 471** inkl. Reservebekleidung  
(wir arbeiten draussen und in Schächten)
- Regenbekleidung Klasse 3 gemäss SN EN 471**  
(kombiniert Hose, Jacke, Kapuze oder Hut)
- Arbeitsschuhe der Sicherheitsklasse S3**  
(die Klassierung der Schuhe muss ersichtlich sein, auf den Schuhen oder mit einer ausgedruckten Beschreibung)
- Gummistiefel der Sicherheitsklasse S5**  
(die Klassierung der Schuhe muss ersichtlich sein, auf den Schuhen oder mit einer ausgedruckten Beschreibung)
- Helm mit Minimum 3-Punkt Kinnband gemäss EN 397 oder EN 12492**
- Gehörschutz** (auch zum kombinierten Arbeiten mit Helm)
- Schutzbrille**  
(entweder leichte Schutzbrille (Bügelbrille) nach EN 166 und für die Gläser EN 168. Oder geschlossene Schutzbrille (Vollschutzbrille) nach EN 165)
- Gummihandschuhe** (evtl. auch Ersatz Handschuhe)
- Sicherheitsgeschirr («Gstältli») gemäss EN 361 und EN 358**
- Taschenlampe inkl. Ladestation oder Ersatz-Batterien**
- 4-Stoff Gaswarngerät** inkl. Ladestation oder Ersatz-Batterien  
(bei Erhaltung des Gaswarngerätes, gelten die Haltbarkeitszeiten des Herstellers. Diese sind vor Ort zu belegen mittels Wartungsbeleg)

**WICHTIG: Fehlendes Material, muss vor Ort gekauft werden!!! Das Material wird nach dem Kurs direkt dem Lehrbetrieb in Rechnung gestellt.**

**Zusätzlich mitzuführen sind:**

- Schreibsachen
- Bildungsordern

Bei Fragen betreffend Material wenden Sie sich direkt an die Kursleitung:  
Frau **Patricia Eisenhut**: 071 841 62 72