




Pozzi, fosse e canalizzazioni

L'essenziale per ritornare
in superficie sani e salvi

suvapro


sicurezza sul lavoro

Ventilare i pozzi e le fosse con un ventilatore.



Prima di entrare, aspirare i gas e i vapori pericolosi con un ventilatore.

Ventilare le canalizzazioni.



Prima di entrare, arieggiare le canalizzazioni per un tempo adeguato aprendo, per esempio, i chiusini vicini.

Controllare l'aria ambiente.




Prima di entrare in una canalizzazione effettuare sempre le misurazioni di controllo dell'aria ambiente.

Assicurare la sorveglianza dall'esterno.



- Le persone che entrano in pozzi, fosse o canalizzazioni devono essere sorvegliate dall'esterno.
- In caso di incidenti non entrare mai senza prima avere organizzato l'intervento di altri soccorritori.

Preparare il materiale di protezione.



- Mezzi per accedere e lavorare in modo sicuro.
- Attrezzatura di salvataggio.

Usare i dispositivi di protezione individuale.



- Mettersi la cintura di salvataggio.
- Nelle canalizzazioni portare con sé gli autosalvatori¹⁾.
- In pozzi, fosse e canalizzazioni non ventilati sufficientemente utilizzare sempre un respiratore indipendente dall'aria circostante.

¹⁾ Autorespiratori d'emergenza

Lista di controllo

- Il materiale di protezione è pronto all'uso?
- Utilizzate i vostri dispositivi di protezione individuale?
- È garantito il servizio di sorveglianza?
- La zona di lavoro è ventilata sufficientemente?
- Sono state eseguite le misurazioni di controllo nella canalizzazione?

Per saperne di più consultare l'opuscolo «Sicurezza nei lavori all'interno di pozzi, fosse e canalizzazioni» (codice 44062.i).

Suva

Sicurezza sul lavoro
Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Tel. 041 419 58 51

Ordinazioni

www.suva.ch/waswo-i
Fax 041 419 59 17
Tel. 041 419 58 51

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali,
con citazione della fonte.
Prima edizione: ottobre 1996

Codice

84007.i